

居室等において吹付けアスベスト等が確認された公社住宅

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
該当する住宅無し							

居室等以外の箇所において吹付けアスベスト等が確認された公社住宅

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
愛宕賃貸住宅	岐阜市加納愛宕町18番地の1	S47	—	エレベーターホール天井	アスベスト撤去工事を実施	H18	アスベスト撤去工事前に、エレベーターホール、居室の大気中アスベスト濃度測定を行い、空気中へのアスベスト飛散が無いことを確認しています。